

WINDSOR

AXCESS TOTAL FLOOR CARE



MANTENIMIENTO

86374530



01) Retire y limpie el cepillo una vez por semana.



02) Coloque las almohadillas sobre la bruñidora cuando se convierten en $\frac{1}{4}$ de una pulgada de espesor.



03) Levante la lengüeta y retire la bolsa de la aspiradora para reemplazar.



04) Reemplace el filtro secundario trimestral.



05) Para eliminar una obstrucción de la manguera, presione la tapa naranja para quitar la manguera y limpiar con una escoba.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.

WINDSOR



OPERACIÓN

86374530

AXCESS TOTAL FLOOR CARE



01) Utilice una tarjeta de crédito para inspeccionar desgaste de las escobillas y reemplazar si es necesario.



02) Asegúrese de que todos los tres dientes están en el cuerpo del cordón y enchufe en un tomacorriente. SI FALTA UNA DE LAS CLAVIJAS, AVÍSELE A SU SUPERVISOR.



03) Levante solapa naranja y limpie de cualquier obstrucción.



04) Encienda la aspiradora.



05) Gire la perilla de ajuste a la posición más alta.



06) Comenzando en la posición más alta, ajuste la altura del cepillo por ajuste hasta que se apaga la luz naranja.




07) Para pulir, vuelva a colocar el cabezal de aspiración con la cabeza de pulido y una almohadilla de pulido para pulir pisos.

WINDSOR



OPERACIÓN

86374530



08) En la cabeza de pulido, use almohadillas rojas o verdes para uso estándar y almohadillas amarillas para restaurar el brillo.



09) Desenchufe el cable de la pared.



10) Asegurese de que no baje demasiado duro el protector de cable al enrollar el cable.



11) Enrolle el cable para el almacenamiento empezando de la base. Enrollar el cable correctamente ayudara a prevenir el deterioro del cable.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.